



VOLVO EX30



Vid montering av Bra Vision's husvagnsbackspegel på VOLVO EX30 är det viktigt att klacken på gummifoten ligger kloss an mot plåten på bilen för att monteringen ska vara korrekt utförd och att placeringen ska vara som på bilden nedan.



When installing Bra Vision's caravan rear-view mirrors on a VOLVO EX30, it is important that the heel of the rubber foot is flush with the sheet metal of the car so that the installation is carried out correctly and that the placement is as in the picture below.



Bra Vision

Böksholmsvägen 9, SE 363 41 Braås

Telefon: +46 474-553 50 · sales@bravision.se · www.bravision.se